



ulicy i utworzył się dół. Zachodzi zatem uzasadnione podejrzenie, że powodem zanieczyszczenia wody jest uszkodzenie mechaniczne sieci, co zdaniem Samorządu kwalifikuje ją do natychmiastowego odslonięcia i wymiany uszkodzonych fragmentów.